

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Roda de Substituição para Abre-latas em Aço Inoxidável

Informacoes do Produto

SKU:	PJRE964200	Modelo:	RE964200
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661960205

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	RE964200
EAN	8421661960205
Material	Inox
Cor	Metálico

Descricao Resumida

Roda de substituição em aço inoxidável para abre-latas industriais, garantindo o funcionamento suave e eficiente. Essencial para manutenção preventiva e redução de tempo de inatividade.

Descricao Completa

Esta roda de substituição em aço inoxidável é um componente essencial para o funcionamento contínuo e eficiente de abre-latas industriais em cozinhas profissionais.

roda reposição abre-latas — roda reposição abrelatas — Roda Abre-latas —

Características Técnicas

Material	Aço Inoxidável
Cor	Metálico
Largura	115 mm
Profundidade	15 mm
Altura	95 mm
Peso	0.03 kg

Aplicações Profissionais

Esta roda de substituição é ideal para manter a eficiência em cozinhas de restaurantes, cantinas escolares e empresariais, hotéis, e serviços de catering, onde o uso intensivo de abre-latas industriais é frequente. Garante que a preparação de alimentos com produtos enlatados decorra sem interrupções.

Roda Abre-latas — Principais Vantagens

- **Durabilidade:**** Fabricada em aço inoxidável, oferece resistência à corrosão e ao desgaste, prolongando a vida útil do equipamento.
- **Funcionamento Suave:**** Assegura uma rotação eficiente e um corte preciso, otimizando o processo de abertura de latas.
- **Redução de Tempo de Inatividade:**** Permite a substituição rápida de peças desgastadas, minimizando interrupções na operação da cozinha.

- ****Manutenção Preventiva:**** Essencial para ter como peça de reserva, garantindo a continuidade do serviço mesmo em picos de trabalho.